

REPORTAGEM FOTOGRÁFICA

Legenda

Fotos 1 e 2 – Sondagens em paredes interiores.

Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Fotos 3 e 4 – Sondagens em paredes interiores.

Foto 5



Foto 6



Fotos 5 e 6 – Demolição de paredes interiores no piso 2.

Foto 7



Foto 8



Fotos 7 e 8 – Demolição de paredes interiores no piso 2.

REPORTAGEM FOTOGRÁFICA

Legenda

Fotos 1 e 2 – Sondagens em pavimentos existentes (zona das entregas) do piso 2.



Foto 1

Foto 2

Fotos 3 e 4 – Demolição de paredes interiores no piso 2.



Foto 3

Foto 4

Fotos 5 e 6 – Demolição de paredes interiores no piso 2.



Foto 5

Foto 6

Fotos 7 e 8 – Demolição de paredes interiores no piso 2.



Foto 7

Foto 8

REPORTAGEM FOTOGRÁFICA

Legenda

Fotos 1 e 2 – Demolição das paredes divisórias do piso 2.



Foto 3

Fotos 3 e 4 – Demolição de paredes interiores no piso 2.



Foto 4



Foto 5

Fotos 5 e 6 – Demolição de paredes interiores no piso 2.



Foto 6



Foto 7

Fotos 7 e 8 – Proteção do corrimão das escadas de acesso aos pisos.




Foto 8



REPORTAGEM FOTOGRÁFICA

Legenda

Fotos 1 e 2 – Demolição de paredes divisórias do piso 1.



Foto 3

Foto 4

Fotos 3 e 4 – Demolição de paredes interiores no piso 2.



Foto 5

Foto 6

Fotos 5 e 6 – Demolição de paredes interiores no piso 2.



Foto 7

Foto 8

Fotos 7 e 8 – Montagem de tubos para passagem de entulho.



REPORTAGEM FOTOGRÁFICA

Legenda

Fotos 1 e 2 – Montagem de tapumes delimitantes do estaleiro.



Foto 1



Foto 2

Fotos 3 e 4 – Montagem de tapumes delimitantes do estaleiro.



Foto 3



Foto 4

Fotos 5 e 6 – Demolição e transporte a vazadouro dos resíduos de demolição.



Foto 5



Foto 6

Fotos 7 e 8 – Demolição e transporte a vazadouro dos resíduos de demolição.



Foto 7



Foto 8

REPORTAGEM FOTOGRÁFICA

Legenda

Fotos 1 e 2 – Marcação de abertura de vão no piso 0.



Foto 3

Fotos 3 e 4 – Demolição de laje no piso 2.



Foto 4



Foto 5

Fotos 5 e 6 – Acesso ao Piso 3.



Foto 6



Foto 7

Fotos 7 e 8 – Demolição de laje do segundo piso.



Foto 8



REPORTAGEM FOTOGRÁFICA

Legenda

Fotos 1 e 2 – Montagem de andaime.



Foto 3

Fotos 3 e 4 – Montagem de andaime.



Foto 4



Foto 5

Fotos 5 e 6 – Montagem de andaime.



Foto 6



Foto 7

Fotos 7 e 8 – Fecho de abertura de vãos de janela das escadas interiores.



Foto 8



REPORTAGEM FOTOGRÁFICA

Legenda

Fotos 1 e 2 – Continuação das demolições interiores.



Foto 3

Foto 4

Fotos 3 e 4 – Início da demolição do pavimento do piso 3.



Foto 5

Foto 6


Fotos 5 e 6 – Início da demolição do pavimento do piso 3.



Foto 7

Foto 8

Fotos 7 e 8 – Início dos trabalhos de limpeza e reparação em fachadas .



REPORTAGEM FOTOGRÁFICA

Legenda

Fotos 1 e 2 – Preparação dos trabalhos para a realização da caixa de elevador.

Foto 1




Foto 2




Foto 3



Foto 4



Fotos 3 e 4 – Continuação dos trabalhos de demolição do pavimento do piso 3.

Foto 5



Foto 6



Fotos 5 e 6 – Continuação dos trabalhos de demolição do pavimento do piso 3.

Foto 7



Foto 8



Fotos 7 e 8 – Trabalhos de colmatação de fissuras conforme previsto.

REPORTAGEM FOTOGRÁFICA

Legenda

Fotos 1 e 2 – Reparação de fissuras em fachadas.



Foto 3

Fotos 3 e 4 – Trabalhos na caixa do elevador.



Foto 4



Foto 5

Fotos 5 e 6 – Continuação dos trabalhos de demolição do pavimento do piso 3.




Foto 6



Foto 7

Fotos 7 e 8 – Continuação dos trabalhos de demolição do pavimento do piso 3.



Foto 8



REPORTAGEM FOTOGRÁFICA

Legenda

Fotos 1 e 2 – Trabalhos na caixa do elevador.



Foto 3

Fotos 3 e 4 – Ensaio do cone de Abrams antes da betonagem.



Foto 4



Foto 5

Fotos 5 e 6 – Continuação dos trabalhos de demolição do reboco das paredes interiores, após conclusão da equipa de projecto que o mesmo não tem capacidade de suporte da estrutura prevista.



Foto 6



Foto 7

Fotos 7 e 8 – Inspeção visual de elementos pétreos ao nível das fachas após lavagem com recurso a jacto de água.



Foto 8



REPORTAGEM FOTOGRÁFICA

Legenda

Fotos 1 e 2 – Trabalhos na caixa do elevador.



Foto 1



Foto 2

Fotos 3 e 4 – Trabalhos na caixa do elevador.



Foto 3



Foto 4

Fotos 5 e 6 – Encasque conforme indicações da equipa de projecto, das zonas ocas proporcionados pelo apodrecimentos dos travessanhos.



Foto 5



Foto 6

Fotos 7 e 8 – Continuação dos trabalhos de demolição do reboco das paredes interiores, após conclusão da equipa de projecto que o mesmo não tem capacidade de suporte da estrutura prevista.



Foto 7



Foto 8

REPORTAGEM FOTOGRÁFICA

Legenda

Fotos 1 e 2 – Trabalhos na caixa do elevador.



Foto 3

Fotos 3 e 4 – Ensaio slump test.



Foto 4



Foto 5

Fotos 5 e 6 – Encasque conforme indicações da equipa de projecto, das zonas ocas proporcionados pelo apodrecimentos dos travessanhos.



Foto 6



Foto 7

Fotos 7 e 8 – Continuação dos trabalhos de demolição do reboco das paredes interiores, após conclusão da equipa de projecto que o mesmo não apresenta capacidade de suporte da estrutura prevista.



Foto 8



REPORTAGEM FOTOGRÁFICA

Legenda

Fotos 1 e 2 – Trabalhos na caixa do elevador.




Foto 1

Foto 2

Fotos 3 e 4 – Ensaio slump test.



Foto 3

Foto 4

Fotos 5 e 6 – Verificação das distancias mínimas definidas em projecto.



Foto 5

Foto 6

Fotos 7 e 8 – Continuação dos trabalhos de demolição do reboco das paredes interiores, após conclusão da equipa de projecto que o mesmo não apresenta capacidade de suporte da estrutura prevista.



Foto 7

Foto 8