

8. REPORTAGEM FOTOGRÁFICA

Legenda

Fotos 3 e 4 – Telhas para passagem de cheminé de ventilação de esgotos.

Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Fotos 3 e 4 – Trabalhos de instalação divisórias no piso zero nomeadamente nas zonas de casa de banho e instalações de primeiros socorros e área técnica/gestão.

Foto 5



Foto 6



Fotos 5 e 6 – Trabalhos de instalação divisórias no piso zero nomeadamente nas zonas de casa de banho e instalações de primeiros socorros e área técnica/gestão.

Foto 7



Foto 8



Fotos 7 e 8 – Instalação de caleiras e aba de proteção assim como capeamentos metálicos.

8. REPORTAGEM FOTOGRÁFICA

Legenda

Fotos 3 e 4 – Instalação dos sistemas de AVAC.

Foto 1



Foto 2



Foto 3




Foto 4



Fotos 3 e 4 – Instalação dos sistemas de AVAC.

Foto 5



Foto 6



Fotos 5 e 6 – Início dos trabalhos de fecho de tectos no sistema preconizado.

Foto 7



Foto 8



Fotos 7 e 8 – Instalação de caleiras e aba de proteção assim como capeamentos e rufos metálicos.

8. REPORTAGEM FOTOGRÁFICA

Legenda

Fotos 3 e 4 – Continuação da instalação do sistema de AVAC

Fotos 3 e 4 – Aplicação de espuma ignífuga em aberturas

Fotos 5 e 6 – Continuação dos trabalhos de fecho de tectos e paredes no sistema preconizado

Fotos 7 e 8 – Ensaio de estanquidade das caleiras que verificou aprovação

Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4




Foto 5




Foto 6



Foto 7



Foto 8



8. REPORTAGEM FOTOGRÁFICA

Legenda

Fotos 3 e 4 – Aplicação de espanta pássaros.

Foto 1



Foto 2



Foto 3




Foto 4



Fotos 3 e 4 – Aplicação de espanta pássaros.

Foto 5



Foto 6



Fotos 5 e 6 – Aplicação dos novos “tubos de ladrão”.

Foto 7



Foto 8



Fotos 7 e 8 – Colocação de escadas metálicas de acesso ao exterior no piso 3.

8. REPORTAGEM FOTOGRÁFICA

Legenda

Fotos 3 e 4 – Aplicação de espanta pássaros.

Foto 1



Foto 2



Foto 3




Foto 4



Fotos 3 e 4 – Aplicação de espanta pássaros.

Foto 5



Foto 6




Fotos 5 e 6 – Continuação da aplicação dos caminhos de cabos.

Foto 7



Foto 8



Fotos 7 e 8 – Aplicação da tubagem de cobre que fazem parte do sistema de climatização.

8. REPORTAGEM FOTOGRÁFICA

Legenda

Fotos 3 e 4 – Continuação da aplicação dos caminhos de cabos.

Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Fotos 3 e 4 – Continuação da aplicação dos caminhos de cabos.

Foto 5



Foto 6




Fotos 5 e 6 – Início dos testes de pressão do sistema de climatização dos quartos.

Foto 7



Foto 8



Fotos 7 e 8 – Solda das tubagens de cobre do sistema de climatização.

8. REPORTAGEM FOTOGRÁFICA

Legenda

Fotos 3 e 4 – Continuação da aplicação dos caminhos de cabos.

Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Fotos 3 e 4 – Continuação da aplicação dos caminhos de cabos.

Foto 5



Foto 6



Fotos 5 e 6 – Trabalhos de aplicação de argamassa impermeabilizante nas casas de banho conforme previsto.

Foto 7



Foto 8



Fotos 7 e 8 – Remoção dos andaimes

8. REPORTAGEM FOTOGRÁFICA

Legenda

Fotos 3 e 4 – Continuação dos barramentos

Foto 1



Foto 2



Foto 3





Foto 4



Fotos 3 e 4 – Continuação dos trabalhos de AVAC

Foto 5





Foto 6



Fotos 5 e 6 – Instalação dos sistema AVAC e esgotos

Foto 7





Foto 8



Fotos 7 e 8 – Abertura de vãos para o exterior com aproveitamento de peitoril de janela para executar obreira em porta (foto 7)

8. REPORTAGEM FOTOGRÁFICA

Legenda

Fotos 3 e 4 – Continuação da aplicação dos caminhos de cabos

Foto 1



Foto 2




Foto 3



Foto 4




Fotos 3 e 4 – Barramento de paredes

Foto 5



Foto 6



Fotos 5 e 6 – Instalação dos sistema AVAC

Foto 7




Foto 8



Fotos 7 e 8 – Fecho de tecto e colocação de alçapão de inspeção

8. REPORTAGEM FOTOGRÁFICA

Legenda

Fotos 3 e 4 – Trabalhos de aplicação do revestimento de paredes em casas de banho.

Foto 1




Foto 2



Foto 3





Foto 4




Fotos 3 e 4 – Trabalhos de aplicação do revestimento de paredes em casas de banho.

Foto 5



Foto 6



Fotos 5 e 6 – Continuação dos trabalhos da especialidade de electricidade e ITED

Foto 7



Foto 8



Fotos 7 e 8 – Continuação dos trabalhos de AVAC

8. REPORTAGEM FOTOGRÁFICA

Legenda

Fotos 1 – Remoção do pavimento
 Foto 2 – Recolocação do piso em madeira de pinho conforme o existente

Foto 1



Foto 2



Foto 3





Foto 4



Fotos 3 e 4 – Recolocação do piso em madeira de pinho conforme o existente

Foto 5




Foto 6




Fotos 5 e 6 – Assentamento de revestimentos de paredes e paredes em casa de banho dos quartos

Foto 7



Foto 8



Fotos 7 e 8 – Colocação de esteira técnica para passagem de cablagem

8. REPORTAGEM FOTOGRÁFICA

Legenda

Fotos 3 e 4 – Continuação dos trabalhos de AVAC no piso 0

Foto 1



Foto 2




Foto 3





Foto 4



Fotos 3 e 4 – Continuação dos trabalhos de AVAC no piso 0

Foto 5



Foto 6



Fotos 5 e 6 – Início dos trabalhos de montagem do Elevador

Foto 7





Foto 8



Fotos 7 e 8 – Início dos trabalhos de montagem do Elevador

8. REPORTAGEM FOTOGRÁFICA

Legenda

Fotos 1 e 2 – Continuação da aplicação de esteira técnica no piso 3

Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Fotos 3 e 4 – Continuação da aplicação de esteira técnica no piso 3

Foto 5



Foto 6



Fotos 5 e 6 – Continuação dos trabalhos de AVAC no piso 3

Foto 7



Foto 8



Fotos 7 e 8 – Continuação dos trabalhos de AVAC no piso 0

8. REPORTAGEM FOTOGRÁFICA

Legenda

Fotos 1 e 2 – Continuação da aplicação de esteira técnica no piso 3



Foto 1

Foto 2

Fotos 3 e 4 – Continuação dos trabalhos de revestimentos em casa de banho.




Foto 3

Foto 4

Fotos 5 e 6 – Continuação dos trabalhos de AVAC no piso 0.



Foto 5

Foto 6

Fotos 7 e 8 – Aplicação de gesso cartonado na copa do piso 2.



Foto 7

Foto 8

8. REPORTAGEM FOTOGRÁFICA

Legenda

Fotos 1 e 2 – Aplicação de revestimentos na zona da lavandaria.

Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Fotos 3 e 4 – Primeira camada aplicada de Hidrostop da Secil, com função impermeabilizante.

Foto 5



Foto 6



Fotos 5 e 6 – Primário aplicado para receber pintura.

Foto 7



Foto 8



Fotos 7 e 8 – Pavimento do terraço de acordo com o previsto.

8. REPORTAGEM FOTOGRÁFICA

Legenda

Fotos 1 e 2 – Maquinas de AVAC na zona técnica.

Foto 1



Foto 2



Foto 3



Fotos 3 e 4 – Aplicação de revestimentos na copa do 2º piso

Foto 4




Foto 5



Fotos 5 e 6 – Trabalhos de AVAC concluídos na biblioteca e na sala de estudo

Foto 6




Foto 7



Fotos 7 e 8 – Continuação da preparação de paredes para receber revestimento

Foto 8



8. REPORTAGEM FOTOGRÁFICA

Legenda

Fotos 1 e 2 – Trabalhos finais de aplicação dos revestimentos de pavimentos paredes e tectos (acabamentos).

Foto 1




Foto 2



Foto 3





Foto 4



Fotos 3 e 4 – Trabalhos finais de passagens de instalações técnicas em esteira.

Foto 5



Foto 6




Fotos 5 e 6 – Inspeção visual da zona de exaustão na zona da “copa” do piso 2 (aprovado).

Foto 7



Foto 8



Fotos 7 e 8 – Tecto do piso zona dos quartos virados para a Rua dos Arcos pronto a receber acabamento.

8. REPORTAGEM FOTOGRÁFICA

Legenda

Fotos 1 e 2 – Trabalhos finais de aplicação dos revestimentos de pavimentos paredes e tectos (acabamentos).

Foto 1



Foto 2



Foto 3





Foto 4



Fotos 3 e 4 – Trabalhos na claraboia central

Foto 5



Foto 6



Fotos 5 e 6 – Trabalhos de pintura no piso 1

Foto 7



Foto 8



Fotos 7 e 8 – Exaustão da copa do piso 2

8. REPORTAGEM FOTOGRÁFICA

Legenda

Fotos 1 e 2 – Trabalhos finais de instalações técnicas na corete que passa na copa do piso 2.

Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Fotos 3 e 4 – Remates finais em claraboias dos quartos.

Foto 5



Foto 6




Fotos 5 e 6 – Colocação das guarnições de portas dos WC's dos quartos.

Foto 7



Foto 8



Fotos 7 – Corete principal no 3º piso zona do quarto.

Fotos 8 – Pavimento da zona da sala de estudo.

8. REPORTAGEM FOTOGRÁFICA

Legenda

Fotos 1 e 2 – Trabalhos finais no elevador.

Foto 1




Foto 2



Foto 3



Foto 4



Fotos 3 e 4 – Trabalhos finais no elevador.

Foto 5



Foto 6



Fotos 5 e 6 – Trabalhos finais de pladur nos quartos do piso 3 para se proceder à pintura.

Foto 7





Foto 8



Fotos 7 – Continuação da aplicação de pavimento no piso 0.

8. REPORTAGEM FOTOGRÁFICA

Legenda

Fotos 1 e 2 – Instalação do elevador terminada

Foto 1



Foto 2



Foto 3

Fotos 3 e 4 – Colocação de novas caixilharias no Piso 0



Foto 4



Foto 5

Fotos 5 e 6 – Trabalhos de assentamento do pavimento flutuante




Foto 6



Foto 7

Fotos 7 – Trabalhos de assentamento do pavimento flutuante




Foto 8



8. REPORTAGEM FOTOGRÁFICA

Legenda

Fotos 1 e 2 – Conclusão dos trabalhos de pavimentos no piso 0

Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4




Fotos 3 e 4 – Conclusão dos trabalhos de pavimentos no piso 0

Foto 5



Foto 6



Fotos 5 e 6 – Continuação dos trabalhos de assentamento do pavimento flutuante

Foto 7





Foto 8



Fotos 7 – Conclusão dos tectos do piso 0