

7. Segurança / Ambiente

8. REPORTAGEM FOTOGRÁFICA

Legenda

Fotos 1 e 2 – Reabilitação das escadas de acesso aos pisos

Foto 1




Foto 2



Foto 3



Foto 4



Fotos 3 e 4 – Reabilitação das escadas de acesso aos pisos

Foto 5



Foto 6



Fotos 5 e 6 – Após a colocação do piso 3 dá-se início a colocação do revestimento de paredes (lambrim) em MDF

Foto 7



Foto 8



Foto 7 e 8 – Reabilitação do tecto do hall de entrada

8. REPORTAGEM FOTOGRÁFICA

Legenda

Fotos 1 e 2 – Trabalhos de gesso cartonado na zona de claraboias.

Foto 1




Foto 2




Foto 3




Fotos 3 e 4 – Continuação dos trabalhos de aplicação de rodapé

Foto 4



Foto 5



Fotos 5 e 6 – Trabalhos de gesso cartonado na zona de claraboias.

Foto 6





Foto 7



Fotos 7 – Trabalhos de gesso cartonado na zona de claraboias.

Foto 8



8. REPORTAGEM FOTOGRÁFICA

Legenda

Fotos 1 e 2 – Reparação da escada principal

Foto 1



Foto 2





Foto 3



Foto 4



Fotos 3 e 4 – Reparação da escada principal

Foto 5



Foto 6



Fotos 5 e 6 – mobiliário da cozinha do rés-do-chão

Foto 7



Foto 8




Foto 7 – Trabalhos correctivos na fachada
 Foto 8 - Construção de pala no hall de entrada do edifício

8. REPORTAGEM FOTOGRÁFICA

Legenda

Fotos 1 e 2 – Conclusão do fecho de tectos no piso 0

Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Fotos 3 e 4 – Continuação da montagem do mobiliário dos quartos.

Foto 5



Foto 6




Fotos 5 e 6 – Continuação da montagem do mobiliário dos quartos.

Foto 7



Foto 8



Fotos 7 – Continuação da montagem do mobiliário dos quartos.

8. REPORTAGEM FOTOGRÁFICA

Legenda

Fotos 1 e 2 – Inspeção Final na cobertura.

Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Fotos 3 e 4 – Inspeção Final na cobertura.

Foto 5



Foto 6



Fotos 5 e 6 – Inspeção Final na cobertura.

Foto 7



Foto 8



Foto 7 e 8 – Inspeção Final na cobertura.

8. REPORTAGEM FOTOGRÁFICA

Legenda

Fotos 1 e 2 – Trabalhos de gesso cartonado na zona de claraboias.

Foto 1



Foto 2



Foto 3

Fotos 3 e 4 – Continuação da montagem do mobiliário dos quartos.



Foto 4




Foto 5

Fotos 5 e 6 – Trabalhos de montagem do mobiliário de cozinha do piso 0.



Foto 6



Foto 7

Fotos 7 – Trabalhos de electricidade.
 Fotos 8 – Trabalhos de retoques de pintura na cozinha do piso 2 para receber os armários e equipamentos.




Foto 8



8. REPORTAGEM FOTOGRÁFICA

Legenda

Fotos 1 e 2 – Reabilitação da guarda das escadas de acesso aos pisos

Foto 1



Foto 2



Foto 3

Fotos 3 e 4 – Reabilitação da guarda das escadas de acesso aos pisos




Foto 4



Foto 5

Fotos 5 e 6 – Reabilitação da guarda das escadas de acesso aos pisos



Foto 6




Foto 7

Foto 7 e 8 – Reabilitação de degraus degradados



Foto 8



8. REPORTAGEM FOTOGRÁFICA

Legenda

Fotos 1 e 2 – Montagem das claraboias assim como as janelas do sistema de desenfumagem do edifício conforme previsto no projecto de SCIE.

Foto 1




Foto 2





Foto 3



Fotos 3 e 4 – Continuação da montagem do mobiliário dos quartos.

Foto 4





Foto 5




Fotos 5 e 6 – Escada de acesso ao alçapão na cobertura. (zona do elevador)

Foto 6




Foto 7



Fotos 7 – Assentamento de portas de acesso aos quartos.

Foto 8



8. REPORTAGEM FOTOGRÁFICA

Legenda

Fotos 1 e 2 – Cortina de segurança contra incêndios instalada

Foto 1



Foto 2



Foto 3



Fotos 3 e 4 – Divisórias de casa de banho instaladas

Foto 4




Foto 5



Fotos 5 e 6 – Revestimento de paredes no piso 3 instalado

Foto 6





Foto 7



Foto 7 e 8 – Aparelhagem de segurança contra incêndios instalada

Foto 8



8. REPORTAGEM FOTOGRÁFICA

Legenda

Fotos 1 e 2 – Instalação da cozinha do piso 0

Foto 1



Foto 2



Foto 3



Fotos 3 e 4 – Trabalhos de execução de guarda no saguão no piso 3.

Foto 4



Foto 5



Fotos 5 e 6 – Trabalhos de execução de guarda no saguão no piso 3.

Foto 6



Foto 7



Fotos 7 – Trabalhos de AVAC

Foto 8



7. Segurança / Ambiente

8. REPORTAGEM FOTOGRÁFICA

Legenda

Fotos 1 e 2 – Reabilitação das escadas de acesso aos pisos

Foto 1




Foto 2



Foto 3



Foto 4



Fotos 3 e 4 – Reabilitação das escadas de acesso aos pisos

Foto 5



Foto 6



Fotos 5 e 6 – Após a colocação do piso 3 dá-se início a colocação do revestimento de paredes (lambrim) em MDF

Foto 7



Foto 8



Foto 7 e 8 – Reabilitação do tecto do hall de entrada

8. REPORTAGEM FOTOGRÁFICA

Legenda

Fotos 1 e 2 – Montagem aparelhagem eléctrica e de ITED

Foto 1



Foto 2




Foto 3



Foto 4



Fotos 3 e 4 – Preparação dos tectos do piso 3 para receber gesso cartonado barramento e pintura final.

Foto 5





Foto 6



Fotos 5 e 6 – Montagem dos acessórios de casa de banho no piso 1 e 2.

Foto 7





Foto 8



Fotos 7 – Montagem de portas corta fogo nos quartos do piso 3

8. REPORTAGEM FOTOGRÁFICA

Legenda

Fotos 1 e 2 – Carpintarias piso 0
 assentamento de postas da biblioteca
 e da sala de estudo

Foto 1



Foto 2




Foto 3




Fotos 3 e 4 – Soleiras de madeira da
 transição entre quartos e corredor

Foto 4



Foto 5



Fotos 5 e 6 – Claraboia do piso 3 e
 guarda do piso 3

Foto 6



Foto 7



Fotos 7 – Escada de acesso ao piso 3.
 (vista no sentido de descida)

Foto 8



7. Segurança / Ambiente

8. REPORTAGEM FOTOGRÁFICA

Legenda

Fotos 1 e 2 – Reabilitação das escadas de acesso aos pisos

Foto 1




Foto 2



Foto 3



Foto 4



Fotos 3 e 4 – Reabilitação das escadas de acesso aos pisos

Foto 5



Foto 6



Fotos 5 e 6 – Após a colocação do piso 3 dá-se início a colocação do revestimento de paredes (lambrim) em MDF

Foto 7



Foto 8



Foto 7 e 8 – Reabilitação do tecto do hall de entrada