

REPORTAGEM FOTOGRÁFICA

Legenda

Fotos 1 e 2 – Preparação dos trabalhos para receber as asnas de cobertura

Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Fotos 3 e 4 – Preparação dos trabalhos para receber as asnas de cobertura

Foto 5



Foto 6




Fotos 5 e 6 – Preparação dos trabalhos para receber as asnas de cobertura

Foto 7



Foto 8



Fotos 7 e 8 – Preparação dos trabalhos para receber as asnas de cobertura

REPORTAGEM FOTOGRÁFICA

Legenda

Fotos 1 e 2 – Trabalhos de preparação das guardas metálicas para receber novo revestimento

Foto 1



Foto 2



Foto 3

Fotos 3 e 4 – Preparação dos trabalhos para receber as asnas de cobertura



Foto 4



Foto 5

Fotos 5 e 6 – Preparação dos trabalhos para receber as asnas de cobertura



Foto 6




Foto 7

Fotos 7 e 8 – Preparação dos trabalhos para receber as asnas de cobertura



Foto 8



REPORTAGEM FOTOGRÁFICA

Legenda

Fotos 1 e 2 – Continuação dos trabalhos de montagem da estrutura metálica da cobertura

Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Fotos 3 e 4 – Continuação dos trabalhos de montagem da estrutura metálica da cobertura

Foto 5



Foto 6



Fotos 5 e 6 – Continuação dos trabalhos de montagem da estrutura metálica da cobertura

Foto 7



Foto 8



Fotos 7 e 8 – Continuação dos trabalhos de montagem da estrutura metálica da cobertura

REPORTAGEM FOTOGRÁFICA

Legenda

Fotos 1 e 2 – Aplicação de bicas nas varandas.

Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Fotos 3 e 4 – Continuação da demolição dos pavimentos do piso zero.

Foto 5



Foto 6



Fotos 5 e 6 – Conclusão dos trabalhos de consolidação de juntas na platibanda.

Foto 7



Foto 8



Fotos 7 e 8 – Continuação dos trabalhos de montagem da estrutura metálica da cobertura.

REPORTAGEM FOTOGRÁFICA

Legenda

Fotos 1 e 2 – continuação do trabalhos de montagem da estrutura metálica da cobertura.

Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Fotos 3 e 4 – continuação do trabalhos de montagem da estrutura metálica da cobertura.

Foto 5



Foto 6



Fotos 5 e 6 – continuação do trabalhos de montagem da estrutura metálica da cobertura.

Foto 7



Foto 8



Fotos 7 e 8 – Continuação dos trabalhos ao nível da cobertura, neste caso colocação do sistema de osb e tela asfáltica.

REPORTAGEM FOTOGRÁFICA

Legenda

Fotos 1 e 2 – Continuação dos trabalhos ao nível da cobertura, neste caso colocação do sistema de osb e tela asfáltica.

Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Fotos 3 e 4 – Continuação dos trabalhos ao nível da cobertura, neste caso colocação do sistema de osb e tela asfáltica.

Foto 5



Foto 6



Fotos 5 e 6 – Continuação dos trabalhos ao nível da cobertura, neste caso colocação do sistema de osb e tela asfáltica.

Foto 7



Foto 8



Fotos 7 e 8 – Continuação dos trabalhos ao nível da cobertura, neste caso colocação do sistema de osb e tela asfáltica.

REPORTAGEM FOTOGRÁFICA

Legenda

Fotos 1 e 2 – Continuação dos trabalhos da colocação do piso do piso 3.





Foto 3

Foto 4

Fotos 3 e 4 – Trabalhos de instalação do sistema de subtensão das claras boias.





Foto 5

Foto 6

Fotos 5 e 6 – Continuação dos trabalhos ao nível da cobertura, neste caso colocação do sistema de osb e tela asfáltica.




Foto 7

Foto 8

Fotos 7 e 8 – Continuação dos trabalhos ao nível da cobertura, neste caso colocação do sistema de osb e tela asfáltica.



REPORTAGEM FOTOGRÁFICA

Legenda

Fotos 1 e 2 – Remoção do pavimento do piso 2.



Foto 3

Foto 4

Fotos 3 e 4 – Remoção do pavimento do piso 2.



Foto 5

Foto 6

Fotos 5 e 6 – Remoção do pavimento do piso 2.





Foto 7

Foto 8

Fotos 7 e 8 – Remoção do pavimento do piso 2.



REPORTAGEM FOTOGRÁFICA

Legenda

Fotos 1 e 2 – Início da aplicação do OSB no piso 2.



Foto 3

Fotos 3 e 4 – Início da aplicação do OSB no piso 2.



Foto 4



Foto 5

Fotos 5 e 6 – Fixação superior de empalmes com parafusos de 20 cm de comprimento.



Foto 6



Foto 7

Fotos 7 e 8 – Início dos trabalhos de colocação de enrocamento no piso 0.



Foto 8



REPORTAGEM FOTOGRÁFICA

Legenda

Fotos 1 e 2 – Continuação dos trabalhos de aplicação do no piso 1 e 2.



Foto 3

Fotos 3 e 4 – Continuação dos trabalhos de aplicação do no piso 1 e 2.



Foto 4



Foto 5

Fotos 5 e 6 – Continuação dos trabalhos de aplicação do no piso 1 e 2.



Foto 6




Foto 7

Fotos 7 e 8 – Regularização de zona do piso 1 para receber base de pavimento.



Foto 8



REPORTAGEM FOTOGRÁFICA

Legenda

Fotos 1 e 2 – Análise do sistema de esgotos predial domésticos existente.



Foto 1

Foto 2

Fotos 3 e 4 – Remoção do soalho no piso 1 imediata por cima do tecto do hall de entrada.



Foto 3

Foto 4

Fotos 5 e 6 – Continuação dos trabalhos de aplicação da base de pavimento no piso 1.



Foto 5

Foto 6

Fotos 7 e 8 – Início dos trabalhos de colocação de vãos exteriores.



Foto 7

Foto 8

8. REPORTAGEM FOTOGRÁFICA

Legenda

Fotos 3 e 4 – Início dos trabalhos da rede de esgotos no piso 0.

Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Fotos 3 e 4 – Continuação dos trabalhos de aplicação da base de pavimento no piso 1.

Foto 5



Foto 6



Fotos 5 e 6 – Reforço de laje na zona atrás do elevador no piso 1.

Foto 7



Foto 8



Fotos 7 e 8 – Reforço de laje na zona atrás do elevador no piso 1.

8. REPORTAGEM FOTOGRÁFICA

Legenda

Fotos 3 e 4 – Trabalhos de compartimentação do piso 2.

Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Fotos 3 e 4 – Trabalhos de compartimentação do piso 2.

Foto 5



Foto 6



Fotos 5 e 6 – Trabalhos de compartimentação do piso 2.

Foto 7




Foto 8



Fotos 7 e 8 – Continuação dos trabalhos da instalação da rede de esgotos domésticos.

8. REPORTAGEM FOTOGRÁFICA

Legenda

Fotos 3 e 4 – Execução de betão de regularização armada no piso 0.

Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Fotos 3 e 4 – Continuação dos trabalhos da rede de esgotos no piso 0.

Foto 5



Foto 6




Fotos 5 e 6 – Paredes divisórias em gesso cartonado como previsto nas especificações técnicas de SCL.

Foto 7



Foto 8



Fotos 7 e 8 – Execução de betão de regularização armada no piso 0.

8. REPORTAGEM FOTOGRÁFICA

Legenda

Fotos 3 e 4 – Paredes divisórias em gesso cartonado como previsto nas especificações técnicas.

Foto 1



Foto 2



Foto 3




Foto 4



Fotos 3 e 4 – Paredes divisórias em gesso cartonado como previsto nas especificações técnicas.

Foto 5




Foto 6



Fotos 5 e 6 – Paredes divisórias em gesso cartonado como previsto nas especificações técnicas.

Foto 7



Foto 8



Fotos 7 e 8 – Trabalhos de instalação da rede de esgotos no piso 0.

8. REPORTAGEM FOTOGRÁFICA

Legenda

Fotos 3 e 4 – Trabalhos de aplicação de estrutura metálica para receber gesso cartonado no piso 3.

Foto 1




Foto 2



Foto 3



Foto 4



Fotos 3 e 4 – Trabalhos de aplicação de estrutura metálica para receber gesso cartonado no piso 3.

Foto 5



Foto 6



Fotos 5 e 6 – Trabalhos de aplicação de estrutura metálica para receber gesso cartonado no piso 3.

Foto 7



Foto 8



Fotos 7 e 8 – Trabalhos de instalação da rede de esgotos no piso 0, ligação à caixa exterior existente.

8. REPORTAGEM FOTOGRÁFICA

Legenda

Fotos 3 e 4 – Instalação da rede de águas e esgotos nos pisos.

Foto 1




Foto 2




Foto 3




Foto 4



Fotos 3 e 4 – Instalação da rede de águas e esgotos nos pisos.

Foto 5



Foto 6



Fotos 5 e 6 – Instalação da rede eléctrica e ITED no piso.

Foto 7




Foto 8



Fotos 7 e 8 – Instalação da rede eléctrica e ITED no piso.

8. REPORTAGEM FOTOGRÁFICA

Legenda

Fotos 3 e 4 – Instalação da rede de águas e esgotos nos pisos.

Foto 1




Foto 2



Foto 3




Foto 4



Fotos 3 e 4 – Instalação da rede de águas e esgotos nos pisos.

Foto 5



Foto 6



Fotos 5 e 6 – Instalação da rede eléctrica e ITED no piso.

Foto 7



Foto 8



Fotos 7 e 8 – Trabalhos de colocação do sistema de cobertura conforme previsto.

8. REPORTAGEM FOTOGRÁFICA

Legenda

Fotos 3 e 4 – Elevação de telhas para aplicação na cobertura.

Foto 1



Foto 2



Foto 3

Fotos 3 e 4 – Instalação da rede eléctrica e ITED no piso.




Foto 4



Foto 5

Fotos 5 e 6 – Instalação da rede eléctrica e ITED no piso.



Foto 6



Foto 7

Fotos 7 e 8 – Execução de cobertura conforme previsto.





Foto 8



8. REPORTAGEM FOTOGRÁFICA

Legenda

Fotos 3 e 4 – Trabalhos de águas e esgotos.

Foto 1




Foto 2




Foto 3




Foto 4



Fotos 3 e 4 – Trabalhos de águas e esgotos.

Foto 5



Foto 6



Fotos 5 e 6 – Instalação da rede eléctrica e ITED no piso.

Foto 7



Foto 8



Fotos 7 e 8 – trabalhos de execução da escada de acesso à área técnica exterior (piso3).

8. REPORTAGEM FOTOGRÁFICA

Legenda

Fotos 3 e 4 – Continuação dos trabalhos de placagem no piso 3.

Fotos 3 e 4 – Continuação dos trabalhos de placagem no piso 3.

Fotos 5 e 6 – Trabalhos de remate nas zonas do guarda fogo.

Fotos 7 e 8 – Continuação dos trabalhos das especialidades de electricidade, ITED e SCI.

Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6



Foto 7



Foto 8



8. REPORTAGEM FOTOGRÁFICA

Legenda

Fotos 3 e 4 – Continuação dos trabalhos de placagem no piso 3.

Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Fotos 3 e 4 – Continuação dos trabalhos de placagem no piso 3.

Foto 5



Foto 6



Fotos 5 e 6 – Continuação dos trabalhos das especialidades de hidráulica e esgotos.

Foto 7





Foto 8



Fotos 7 e 8 – Continuação dos trabalhos das especialidades de hidráulica e esgotos.

8. REPORTAGEM FOTOGRÁFICA

Legenda

Fotos 3 e 4 – Continuação dos trabalhos de placagem.

Foto 1



Foto 2



Foto 3

Fotos 3 e 4 – Continuação dos trabalhos de placagem.



Foto 4




Foto 5

Fotos 5 e 6 – Continuação dos trabalhos de placagem.



Foto 6



Foto 7

Fotos 7 e 8 – Receção de material para trabalhos de AVAC.



Foto 8



8. REPORTAGEM FOTOGRÁFICA

Legenda

Fotos 3 e 4 – Continuação dos trabalhos de placagem.

Foto 1




Foto 2



Foto 3



Foto 4



Fotos 3 e 4 – Continuação dos trabalhos de placagem.

Foto 5




Foto 6



Fotos 5 e 6 – Continuação dos trabalhos de placagem.

Foto 7



Foto 8



Fotos 7 e 8 – Trabalhos de AVAC